

ঢাকা ওয়াসা


নথি নম্বরঃ ৪৬.১১৩.৬৩৫.০০.০০.২০২৫-২৬.০৯৩

বিষয়ঃ “Repair, maintenance & servicing of different type air conditioner of substation room & TW MCC room of SWTP-2, DWASA” কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।


১। সংযুক্ত ক্রমিক নং ১ থেকে ৪ অনুগ্রহ করে দেখা যেতে সাপাশো ফেজ-২ হতে প্রতিদিন ২২.৫ কোটি লিটার এর অধিক পরিশোধিত পানি ঢাকা মহানগরীতে সরবরাহ করা হয় এবং শুরুর মৌসুমে প্রি-ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট মিটিয়ার এর মাধ্যমে প্রতিদিন ৪৫ কোটি লিটার এর অধিক প্রাক পরিশোধিত পানি সাপাশো ফেজ-১ ও ২ এর কনভেনশনাল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে সরবরাহ করা হয়। পানি পরিশোধনের বিভিন্ন ধাপ যথাক্রমে প্রি- ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ট্রিটেড ওয়াটার পাম্পিং স্টেশন, জেনারেটর বিল্ডিং, কেমিক্যাল বিল্ডিং, ফ্লোডা কন্ট্রোল রুম সহ বিভিন্ন মোটর কন্ট্রোল রুম রয়েছে। এছাড়াও মেইন অফিস বিল্ডিং এর অফিসার রুম ও সংবেদনশীল ইলেক্ট্রনিক্স মালামাল ও মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব এর প্রয়োজনীয় সকল রি-এজেন্ট স্টোরেজ রুম সমূহ ও সকল কন্ট্রোল রুম এর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের জন্য বিভিন্ন কেপাসিটির প্রায় ৪০ টি এয়ার কন্ডিশনার রয়েছে, নিরবচ্ছিন্ন প্র্যান্ট অপারেশন এর স্বার্থে কন্ট্রোল রুম সমূহে সকল এয়ার কন্ডিশনার ২৪ X ৭ অপারেশনাল থাকে। বর্ণিত এসি সমূহের কম্প্রেসর, গ্যাস লিকেজ জনিত ত্রুটি দেখা দেয়, এছাড়া প্রসেস কেমিক্যাল হিসেবে ক্রোরিন গ্যাস ব্যবহারের ফলে সংশ্লিষ্ট এসির ইনডোর আউটডোর ইউনিটে ত্রুটি দেখা যায়। এসি সমূহ একটানা চালু থাকার ফলে এর ইনডোর আউটডোর অংশে ধূলা বালি জমে ও কপার টিউব লিকেজ হয়ে দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা থাকে এবং গ্যাস রিফিল করতে হয়, আসন্ন গ্রীষ্ম মৌসুমের পূর্বেই সকল এসি সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা প্রয়োজন। পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ ৪,৯৭,৪৯০/- (চার লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশত নব্বই) টাকা মাত্র। উক্ত কাজের ব্যয়ভার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ এর ২০২৫-২৬ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-১৩৪ ও প্যাকেজ নং- W-38 অনুযায়ী, অর্থাৎ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ এর ২০২৫-২৬ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দের পরিচালন ব্যয় উপখাত কোড নং ০১-০৪-০১১ অর্থাৎ পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ওএন্ডএম) খাত হতে বহন করা যেতে পারে।

২। আলোচ্য ক্রয় কার্যক্রমটি পি.পি.আর-২০০৮ এর ৬৩ বিধি মোতাবেক Limited Tendering Method (LTM) এ e-GP প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের দরপত্র আহবান, চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Executive Engineer, Saidabad Water Treatment Plant, Phase-2 (O&M) Division, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে এবং STD From e- PW2(b) অনুসরণে আলোচ্য কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরী করা হবে।


৩। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ ১.০ এর বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে “Repair, maintenance & servicing of different type air conditioner of substation room & TW MCC room of SWTP-2, DWASA” কাজটি বাস্তবায়নের জন্য উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলন ৪,৯৭,৪৯০/- (চার লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশত নব্বই) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ Limited Tendering Method (LTM) এ e-GP প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করে কাজটি সম্পন্ন করার সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।


২৪/০৮/২৫


এইচ এম নূর হক অপু
সিএমএমএস কো-অর্ডিনেটর
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


২৪/০৮/২৫


মোঃ রাকিব হোসেন প্রধান
সহকারী প্রকৌশলী
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা


২৪/০৮/২৫

সুজন চন্দ্র বর্মণ
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা


২৪/০৮/২৫

মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপশো সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা


২৪/০৮/২৫


প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।


নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
নথি প্রেরণের নং ২৫৬/২৫/০৮/২৫
স্বাক্ষর :


Office of the Executive Engineer
Saidabad Water Treatment Plant Phase-2 (O&M)
Dhaka WASA

Subject:-Repair, maintenance & servicing of different type air conditioner of substation room & TW MCC room of SWTP-2, DWASA

Bill of Quantities						
Sl. No.	Basis of rate	Description of item	Qty	Unit	Unit Rate (Tk.)	Total Amount (Tk.)
1	Approved Rate	Servicing of split type Air conditioner, replacing the existing damaged stainer, dismantling the indoor & outdoor unit, maintenance of fan bearing, sensor, contact relay, copper tube & insulation system & reinstallation. Split type AC 5 Ton (60000 BTU/Hr)	8	Nos.	14,725.00	117,800.00
2		Servicing of split type Air conditioner, replacing the existing damaged stainer, dismantling the indoor & outdoor unit, maintenance of fan bearing, sensor, contact relay, copper tube & insulation system & reinstallation. Split type AC 1.5/2 Ton (18000/24000 BTU/Hr)	8	Nos.	9,816.00	78,528.00
3		After repair of leakage refrigerent 22/410/470 gas filling & replacing the compressor oil of split type Air conditioner. 4.5 Ton (54000 BTU/Hr)	10	Nos.	7,300.00	73,000.00
4		After repair of leakage refrigerent 22/410/470 gas filling & replacing the compressor oil of split type Air conditioner. 1.5/2 Ton (18000/24000 BTU/Hr)	10	Nos.	3,300.00	33,000.00
5		Replacement of damaged compressor by new compressor of 60000 BTU/Hr with over load all other safety control suitable for 415 v, 50 hz approved by engineer in charge	3	Nos.	65,054.00	195,162.00
		Total Amount including all Taxes, Tk=				497,490
Taka(In Words): Four Lac Ninety Seven Thousand Four Hundred Ninety Only.						


28/06/20
এইচ এম নূর হক অপু
সিএমএমএস কো-অর্ডিনেটর
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


28/06/20
মোঃ রাকিব হোসেন প্রধান
সহকারী প্রকৌশলী
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা


28/06/20
সুজন চন্দ্র বর্মণ
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা