

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
মডস জোন-৯

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪১৪.২৬.১০৪.২৩ নথির বিষয়: Repairing, Maintenance of Pump house and boundary wall at Uttara-4 and Uttara- 4/A water Pump station under MODS Zone-9, Dhaka WASA.

নোট: ১ নোটের বিষয়: Repairing, Maintenance of Pump house and boundary wall at Uttara-4 and Uttara- 4/A water Pump station under MODS Zone-9, Dhaka WASA কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ৯/১০/২৩ ৯:৪৫ পূর্বাহ্ন

উপরোক্ত বিষয় ও সংযুক্ত ক্রমিক নং- ১ হতে ৩ দয়াকরে দেখা যেতে পারে। মডস জোন-৯ এর আওতাধীন উত্তরা-৪ এবং উত্তরা-৪/এ পানির পাম্পের মাধ্যমে ডিএমএ ৯০৮ এর অন্তর্ভুক্ত এলাকা উত্তরা,সেক্টর-২,৪,৬,৮ সুবিশাল এলাকায় পানি সরবরাহ হয়ে থাকে। উক্ত পাম্প দুটি পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, পাম্প হাউজসহ টয়লেট, ক্লোরিন রুম গুলো মেরামতের অভাবে জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে এবং আন্তর খসে পড়া, দরজা জানালা নষ্ট হওয়া, ফ্লোর বসে যাওয়া, রং নষ্ট হয়ে যাওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের ত্রুটিগত কারণে পাম্পে স্বাভাবিক ডিউটি পালনে পাম্প অপারেটরদের অসুবিধা হচ্ছে। তাছাড়া পানির পাম্পের পার্শ্ব রাস্তা উচু হওয়ার ফলে বাউন্ডারী ওয়াল নিচু হয়ে গেছে ফলে পাম্পে নিরাপত্তা ব্যতহ হচ্ছে এবং বিভিন্ন স্থান হতে প্লাস্টার খসে পড়েছে এবং রঙ নষ্ট হয়ে জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এতে ঢাকা ওয়াসার ভাবমূর্তিস্কলন হচ্ছে। তাই জরুরি ভিত্তিতে পানির পাম্পের বাউন্ডারী ওয়াল মেরামতকরন এবং টয়লেটসহ ক্লোরিন রুম মেরামত দরজা,জানালা ও মেইন গেইট রং করা সহ নিরাপত্তার জোরদারের জন্য বাউন্ডারীর উপর কাটাতার ব্যবহার করা প্রয়োজন। এছাড়াও, পাম্প দুটির ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিংসহ স্যানিটারী কাজ করা প্রয়োজন। উল্লেখিত কাজগুলি জরুরি ভিত্তিতে সম্পাদন করার লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসা এবং পিডব্লিউডি- ২০২২ এর রেইট সিডিউল অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনে সর্বমোট টাকার পরিমাণ দাড়িয়েছে ৮-৪,৯৮,৭০৩.৩৫৮/- (চার লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশত তিন দশমিক তিন পাঁচ আট) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার মডস জোন-৯ এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার Water Pump maintenance খাতের ক্রমিক নং- F(19) হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

সংযুক্তিসমূহ (৩):



১। Approved App 2023-24.jpg.

২। Calculation Sheet.pdf

৩। Estimate.pdf

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ৯/১০/২৩ ৯:৪৮ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায়, “Repairing, Maintenance of Pump house and boundary wall at Uttara-4 and Uttara- 4/A water Pump station under MODS Zone-9, Dhaka WASA.” কাজের ৮-৪,৯৮,৭০৩.৩৫৮/- (চার লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশত তিন দশমিক তিন পাঁচ আট) টাকা মাত্র প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ - ২০০৬ ও পিপিআর- ২০০৮ এর ৬৩ (১) ধারা মোতাবেক সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (LTM, e-GP) এর মাধ্যমে সম্পাদনের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে, যা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আর্থিক ক্ষমতার আওতাধীন।

			
৯/১০/২৩ ১০:১০ পূর্বাহ্ন মোঃ নাজমুল হোসাইন উপ-সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-৯	৯/১০/২৩ ১১:৪৮ পূর্বাহ্ন মোঃ ফারুক হোসেন সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-৯	১১/১০/২৩ ১০:১৭ পূর্বাহ্ন এস. এম. মাসুদ পারভেজ নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) মডস জোন-৯	১১/১০/২৩ ১১:০৪ পূর্বাহ্ন মোঃ মিজানুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মডস সার্কেল-২


১১/১০/২৩ ১১:০৪ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন-ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ১৪/১০/২৩ ৫:০৭ অপরাহ্ন

অনুমোদিত



১৪/১০/২৩ ৫:০৭ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)



১৮/১০/২৩ ৫:১১ অপরাহ্ন
এস. এম. মাসুদ পারভেজ
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৯

১৮/১০/২৩ ৫:১১ অপরাহ্ন
মোঃ নাজমুল হুসাইন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৯