


ঢাকা ওয়াসা

- ০১। ২০২৪-২০২৫ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত রাজস্ব বাজেটের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
০২। লিকেজের ছবি।
০৩। প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন।


বিষয়: Repairing Of HDPE Water Line Leakage & Removal dirty Water In Front Of Qatar Embassy, Sohrawardhy Avenue Road (DMA-810) under MODS Zone-8, Dhaka WASA.

০১। উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মডুস জোন-৮ এর ডিএমএ-৮১০ এর আওতাধীন সোহরাওয়ার্দী এভিনিউতে অবস্থিত কাতার দূতাবাসের সামনে পানির লাইন লিকেজের একটি অভিযোগ পাওয়া যায়। অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, পানির লাইন লিকেজ হয়ে প্রচুর পানি অপচয় হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত পানির লাইনের মাধ্যমে কুটনৈতিক এলাকায় পানি সরবরাহ করা হয় বিধায় জরুরি ভিত্তিতে পানির লাইনের লিকেজ মেরামত করা প্রয়োজন। তৎপ্রেক্ষিতে কাজটি সম্পাদনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হলো। যার টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মোট ট-৪৯,৬০১/- (উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত এক) টাকা মাত্র। উক্ত কাজের ব্যয়ভার অত্র বিভাগের ২০২৪-২০২৫ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত রাজস্ব বাজেটের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-২.৬০(W-৬০) থোক বরাদ্দ হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে।


০২। এমতাবস্থায়, মডুস জোন-৮ এর ডিএমএ-৮১০ এর আওতাধীন সোহরাওয়ার্দী এভিনিউতে অবস্থিত কাতার দূতাবাসের সামনে পানির লাইন লিকেজ মেরামত করণ কাজের জন্য সর্বমোট ট-৪৯,৬০১/- (উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত এক) টাকা মাত্র এর প্রাক্কলনটি পিপিআর-২০০৮ এর ৭৬(১)ট বিধি অনুযায়ী মের্সাস নাহার এন্টারপ্রাইজ এর মাধ্যমে ডিপিএম পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নথিখানা অনুমোদনের জন্য প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।




আব্দুল হেলিম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডুস জোন-৮
ঢাকা ওয়াসা।




মোঃ গোলাম মোস্তফা খন্দকার
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
মডুস জোন-৮, ঢাকা ওয়াসা।



২৪/০৫/২৫
অনুপম কুমার মন্ডল
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডুস জোন-৮
ঢাকা ওয়াসা।



২৪/০৫/২৫
প্রকৌশলী মোঃ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডুস সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা।



০৫ জুন ২০২৫
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা