

ঢাকা ওয়াসা

(২)

২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত কর্ম পরিকল্পনা।

(২)

কোটেশন দর।

(৩)

প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ Repairing, maintenance and installation ork of CC camera system at MODS Zone-10 Office compound under MODS Zone-10, Dhaka WASA কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

০১। উপরোক্ত বিষয় ও সংযুক্ত ক্রমিক নং-১ হতে ৩ দেখা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসার মডুস জোন-১০ এর অফিস কম্পাউন্ডটি অনেক বড়। এখানে মডুস জোন-১০ এর সকল যানবাহন, রক্ষনাবেক্ষন কাজের মালামাল রক্ষিত থাকে। উক্ত কম্পাউন্ডে সম্মানীত গ্রাহকসহ অনেক মানুষের যাতায়াত রয়েছে। এছাড়াও উক্ত কম্পাউন্ডে RFL এর DMA কাজের মালামাল সহ সংশ্লিষ্ট লোকজন অবস্থান করেন। মডুস জোন-১০ এ পূর্বে স্থাপিত সিসি ক্যামেরা সিস্টেমটি দীর্ঘদিনের পুরাতন এবং অধিকংশ ক্যামেরা অচল হয়ে যাওয়ায় কম্পাউন্ডে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা থেকে রেহায় পাওয়ার জন্য ক্যামেরা প্রতিস্থাপন, মেরামত, রক্ষনাবেক্ষন করা প্রয়োজন। উক্ত ক্যামেরা মেরামত, রক্ষনাবেক্ষন, প্রতিস্থাপন কাজটি করার লক্ষ্যে সর্বনিম্ন কোটেশন দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রঃনং-৩)। প্রাক্কলনে সর্বমোট টাকার পরিমাণ দাড়িয়েছে ট- ১,৬৩,৪০০/- (এক লক্ষ তেষট্টি হাজার চারশত টাকা মাত্র) টাকা। কাজটির ব্যয়ভার অত্র জোনের ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার “অফিস রক্ষনাবেক্ষন” (কোড: ০১-০২-০১২) খাত হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

০২। এমতাবস্থায়, Repairing, maintenance and installation ork of CC camera system at MODS Zone-10 Office compound under MODS Zone-10, Dhaka WASA কাজটি করতে প্রাক্কলিত ট ১,৬৩,৪০০/- (এক লক্ষ তেষট্টি হাজার চারশত টাকা মাত্র) টাকা এর ব্যয় পিপিআর-২০০৮ এর ৭৬(১)(ট) বিধি মোতাবেক “মেসাস তাহিন কনস্ট্রাকশন” এর সহিত সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদনের সদয় অনুমোদনের দেওয়া যেতে পারে। যাহা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আর্থিক ক্ষমতার আওতাধীন।

13.02.25
Rehana Begum
Sub-Assistant Engineer
MODS Zone-10
Dhaka WASA

13.02.25
Md. Barkatullah
Assistant Engineer
MODS Zone-10
Dhaka WASA

13.02.25
Sujon Chandra Barman
Executive Engineer
MODS Zone-10, Dhaka WASA

০৩। আলাপ করুন।

AEL (Bankat)
25/02/2025

25/02/25
প্রকৌশলী মোঃ শাহ আবদুল
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডুস সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা।



০৪। অনুচ্ছেদ-৩ এর আলোকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মডস সার্কেল-২ সাথে আলোচনা হয়েছে। ঢাকা ওয়াসার মডস জোন-১০ এর অফিস কম্পাউন্ডে সাব-স্টোর, যানবাহন, রক্ষনাবেক্ষন কাজের সকল মালামাল এবং RFL কাজের মালামাল রক্ষিত রয়েছে। উক্ত কম্পাউন্ডে সম্মানিত গ্রাহকসহ নানা ধরনের মানুষের যাতায়াত রয়েছে। উক্ত মডস জোন-১০ এর অফিস কম্পাউন্ডে নিরাপত্তার স্বার্থে স্থাপিত সিসি ক্যামেরার সিস্টেমটি দীর্ঘদিনের পুরাতন এবং অধিকংশ ক্যামেরা অচল হয়ে গিয়েছে। কম্পাউন্ডে যে কোন সময় অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি ঘটতে পারে। অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি হতে সমাধানের লক্ষ্যে ক্যামেরাগুলো জরুরী মেরামত, রক্ষনাবেক্ষন এবং প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।

০৫। এমতাবস্থায়, Repairing, maintenance and installation ork of CC camera system at MODS Zone-10 Office compound under MODS Zone-10, Dhaka WASA শীর্ষক কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর ৬৯(১)(ট) বিধি মোতাবেক Request for Quotation (RFQ) এর মাধ্যমে সম্পাদনের নিমিত্তে উপস্থাপিত টাঃ ১,৬৩,৪০০/- (এক লক্ষ তেষট্টি হাজার চারশত টাকা মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটির সদয় অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে, যা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আর্থিক ক্ষমতার আওতাধীন।

২৭/২/২৫
মোস্তাফিজ বিল্লাহ আলমগীর
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০, ঢাকা ওয়াসা।

২৭/২/২৫
Md Barkatullah
Assistant Engineer
MODS Zone-10
Dhaka WASA.

২৭/২/২৫
মোঃ এরশাদুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০, ঢাকা ওয়াসা।

২৭/২/২৫
মোঃ শাহ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা।

২৭/২/২৫
CE/sir
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

DMD (04M)

৬/ ৩৫ - ৪ ২০ ৮৫৭০০ ৩৫৭/মাসন (৬৩৭)
১৫৩ ৩৫৭০।

২৭/২/২৫
(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষাবেক্ষন)
ঢাকা ওয়াসা।

DMD (04M)

২৭/২/২৫
মোঃ ফজলুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।