

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪০৪.৭২.০১৩.২৩ নথির বিষয়: Repairing & Maintenance of Boundary Wall, Pump House and Toilet at Shamibag and Basabo-2 Sewer Pump Under MODS Zone-1, Dhaka WASA.
নোট: ১ নোটের বিষয়: Repairing & Maintenance of Boundary Wall, Pump House and Toilet at Shamibag and Basabo-2 Sewer Pump Under MODS Zone-1, Dhaka WASA.

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ৮/৮/২৩ ১০:১৬ পূর্বাহ্ন


উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-১ এর আওতাধীন স্বামীবাগ এবং বাসাবো-২ পয়ঃপাম্পের পাম্প হাউজের দরজা, জানালা, মেইন গেট এবং বাউন্ডারী ওয়াল মেরামত করনের জন্য সংশ্লিষ্ট পাম্প চালকগন অত্র অফিসে এসে মৌখিক ভাবে বার বার তাগাদা দিতেছেন। সেই প্রেক্ষিতে সহকারী প্রকৌশলী সহ সংশ্লিষ্ট পাম্প হাউজ গুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, বর্ণিত পয়ঃপাম্পের পাম্প হাউজ গুলির দরজা, জানালা, মেইন গেট এবং বাউন্ডারী ওয়াল দীর্ঘদিন ধরে কোন প্রকার মেরামত কাজ না করার ফলে পানির পাম্পের বাউন্ডারী ওয়ালের কিছু কিছু অংশ বা জায়গায় ভেঙ্গে গেছে এবং প্লাস্টার খসে খসে পড়ে গেছে। এতে করে বর্ণিত পয়ঃপাম্পের পাম্প হাউজ গুলির পরিবেশ ও সৌন্দর্য্য নষ্ট সহ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। পয়ঃপাম্পের পাম্প হাউজ গুলির দরজা জানালা, বাউন্ডারী ওয়াল এবং মেইন গেট ভেঙ্গে যাওয়ার কারনে পাম্প চালকগনের রাতের বেলায় ডিউটি/দায়িত্ব পালন করতে নানা ধরনের সমস্যা হচ্ছে এবং ওয়াল ভেঙ্গে প্লাস্টার খসে খসে পড়ার কারনে পাম্প হাউজে ভিতরে চলাচল করা কঠিন হয়ে পড়ছে। উক্ত কারনে পাম্প হাউজের পরিবেশ ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হচ্ছে। এছাড়াও পাম্প হাউজের বাউন্ডারী ওয়াল, মেইন গেট, দরজা এবং জানালা ভেঙ্গে যাওয়ায় মাঝে মধ্যে এলাকার কিছু বখাটে ছেলে/লোকজন পাম্প হাউজের বাউন্ডারী ওয়াল এবং মেইন গেট ভাঙ্গা থাকার কারনে কম্পাউন্ডের মধ্যে সহজে প্রবেশ করার সম্ভবনা রয়েছে। ফলে পয়ঃপাম্পের পাম্প গুলির সুষ্ঠু পরিবেশ এবং সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য আলোচ্য কাজ গুলি করা অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন। তাই উল্লেখিত কাজগুলি জরুরী ভিত্তিতে করার জন্য PWD অনুমোদিত রেটসিডিউল এর আলোকে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনে টাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে টাঃ ২,৯৭,৯০৫.৫৪(দুই লক্ষ সাতানব্বই হাজার নয়শত পাঁচ দশমিক পাঁচ চার)টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার মডস জোন-১ এর ২০২৩-২৪ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনার ক্রমিক নং-S(2) এর পয়ঃপাম্প রক্ষণাবেক্ষন খাত হতে নির্বাহ করা হবে। কাজটি করা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন।
উক্ত প্রাক্কলনটি অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন।

সংযুক্তিসমূহ (৩):

- ১। (১) ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনার কপি।
- ২। (২) আলোচ্য কাজের খসড়া প্রাক্কলন এর কপি।
- ৩। (৩) আলোচ্য কাজের প্রাক্কলনের কপি।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ৮/৮/২৩ ১০:১৬ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায়, বিভাগীয় কাজের স্বার্থে জরুরী ভিত্তিতে Repairing & Maintenance of Boundary Wall, Pump House and Toilet at Shamibag and Basabo-2 Sewer Pump Under MODS Zone-1, Dhaka WASA. কাজের জন্য পি.পি.আর ২০০৮ এর বিধি ৭৬/১(ট) অনুসরণে ঠিকাদার M/S. AR & Brothers এর সাথে সরাসরি চুক্তি প্রক্রিয়ায় সর্বমোট টাঃ ২,৯৭,৯০৫.৫৪(দুই লক্ষ সাতানব্বই হাজার নয়শত পাঁচ দশমিক পাঁচ চার)টাকা মাত্র। প্রাক্কলনটি সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

 ৮/৮/২৩ ৫:০০ অপরাহ্ন সুব্রত কুমার দেব উপ-সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-১	 ৮/৮/২৩ ৫:১৬ অপরাহ্ন মোঃ ইমদাদুল হক সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) মডস জোন-১	 ৯/৮/২৩ ২:০০ অপরাহ্ন মোঃ আল আমিন নির্বাহী প্রকৌশলী মডস জোন-১	 ৯/৮/২৩ ৫:৫১ অপরাহ্ন শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার সান্তার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মডস সার্কেল-১
---	--	--	---

৯/৮/২৩ ৫:৫১ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষন)

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ৯/৮/২৩ ৫:৫৩ অপরাহ্ন

অনুমোদিত

৯/৮/২৩ ৫:৫৩ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

৯/৮/২৩ ৭:০২ অপরাহ্ন
মোঃ আল আমিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১

১০/৮/২৩ ১:২৮ অপরাহ্ন
মোঃ ইমদাদুল হক
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-১

১০/৮/২৩ ১:২৮ অপরাহ্ন
সুব্রত কুমার দেব
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১