ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
এফ এম বিভাগ-২

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪২৪.৩৭.০৮৩.২৩ **নথির বিষয়:** Repair-maintenance of HT/LT cable fault with related services under MODS Zone-5,8 & 9 DWASA কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: **Repair-maintenance of HT/LT cable fault with related services under MODS Zone-5,8 & 9 DWASA কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।**

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২৫/৭/২৩ ৬:৩৯ অপরাহ্ন

মডস সার্কেল-২ এর আওতাধীন ৬৫৬ টির অধিক পানির পাম্পের যাবতীয় বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের দায়িত্ব এফ.এম.বিভাগ-২ এর উপর ন্যস্ত রয়েছে। ঢাকা ওয়াসার পাম্প-ষ্টেশনের বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশনগুলো আউটডোর টাইপের হওয়ায় ট্রান্সফরমারগুলো পাম্প কম্পাউন্ডের নিরাপদ স্থানে খোলা জায়গায় স্থাপন করা হয়। শুষ্ক এবং বর্ষা মৌসুমে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানির সংকট থাকায় এ সময় বৃষ্টিপাতের মধ্যেও পাম্প চালু থাকায় অনেক সময় সাব-ষ্টেশনে এইচটি ফল্ট হয়ে পাম্প বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া ওভার হেড বৈদ্যুতিক লাইনে এবং ট্রান্সফরমারের উপর বিভিন্ন জীব-জন্তু পড়ে সাব-ষ্টেশনে এইচটি ফল্ট হয়ে থাকে। যা অত্র বিভাগের মাধ্যমে দ্রুত মেরামত করে পাম্প চালু করা হয়। এফ.এম বিভাগ-২ এর আওতাধীন পাম্প-ষ্টেশনে বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশনগুলির মধ্যে প্রতিদিনই প্রায় একাধিক এইচটি ফল্ট হয়ে থাকে। এইচ.টি ক্যাবল ফল্ট এর ছোটখাট মেরামত কাজগুলি বিভাগীয় লোকবল দ্বারা সম্পাদন করা হয়ে থাকে। কিন্তু যে সকল ফল্টগুলি বড় ধরনের যেমনঃ মাটি কেটে ও পাকা ভেঙ্গে ক্যাবল এর ফল্ট সনাক্তকরণ, বৈদ্যুতিক পোল থেকে ক্যাবল উঠানো- নামানো, স্ট্রেইট থ্রো-জয়েন্ট প্রদান ইত্যাদি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজগুলি সম্পাদন করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় এবং বিভাগীয় জনশক্তির সাধ্যাতিরিক্ত সে সকল কাজগুলি ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পাদন করার ব্যবস্থা নিতে হয়। এইচ.টি ক্যাবল ফল্ট হওয়ার কারণে পাম্প বন্ধের অভিযোগ সমূহ তাৎক্ষণিকভাবে বিভাগীয়ভাবে বিভাগীয় টিম নিয়োজিত করার পরও অতিরিক্ত কাজগুলি ঠিকাদার নিয়োজিত করে দ্রুত সমাধান করতঃ নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ করণের জন্য পাম্প চালুর ব্যবস্থা নিতে হয়। যার কারণে পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ঠিকাদার নিয়োগ করা থাকলেই অত্র বিভাগের এইচ.টি ক্যাবল ফল্ট এর জন্য অভিযোগ সমুহ সমাধান করে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সমুহ সমুন্নত রাখা যাবে। সে লক্ষ্যে ১০(দশ)টি এইচ.টি/এলটি ফল্ট মেরামতের কাজ এবিসি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পাদন করার লক্ষ্যে ওয়াসা ও পিডব্লিউ রেইট সিডিউল এবং পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হ'ল, যাতে টাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে = ৪,৯৫,৮৭০.৫৩৯ (চার লক্ষ পঁচানব্বই হাজার আটশত সত্তর দশমিক পাঁচ তিন নয়) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজটি অত্র বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত কর্ম-পরিকল্পনায় ক্রমিক নং-৪২,পিডব্লিউ-৩৬ এ অন্তর্ভূক্ত করা আছে। **যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।**

সংযুক্তিসমূহ (৫):

১। APP of HT.LT fault.pdf
২। Previous HT.LT fault work picture.pdf
৩। Rate schedule & Pre approved rate HT.LT Fault.pdf
৪। Estimate of HT.LT Fault.pdf
৫। Protibedon of HT.LT Fault.pdf

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২৫/৭/২৩ ৬:৪৪ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর চতুর্থ অধ্যায় অংশ-২ এর ৬৩ ধারা অনুযায়ী সীমিত দরপত্র LTM (e-GP) পদ্ধতিতে আহবান করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২৫/৭/২৩ ৬:৪৫ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়,কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে Repair-maintenance of HT/LT cable fault with related services under MODS Zone-5,8 & 9 DWASA কাজে উপস্থাপিত =৪,৯৫,৮৭০.৫৩৯ (চার লক্ষ পঁচানব্বই হাজার আটশত সত্তর দশমিক পাঁচ তিন নয়) মাত্র টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ সীমিত দরপত্র LTM (e-GP) পদ্ধতিতে আহবানের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

২৫/৭/২৩ ৭:২২ অপরাহ্ন	২৫/৭/২৩ ৮:৪৮ অপরাহ্ন	২৫/৭/২৩ ৮:৫১ অপরাহ্ন	২৬/৭/২৩ ৪:২৯ অপরাহ্ন
মোঃ শরিফুল ইসলাম	আব্দুল্লাহ-আস-সাঈদ	সুজন চন্দ্র বর্মন	মোঃ আঃ লতিফ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী	সহকারী প্রকৌশলী	নির্বাহী প্রকৌশলী	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২	এফ এম বিভাগ-২	এফ এম বিভাগ-২	আর পি ই এন্ড এম সার্কেল

ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
এফ এম বিভাগ-২

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪২৪.৩৭.০৮৩.২৩ নথির বিষয়: Repair-maintenance of HT/LT cable fault with related services under MODS Zone-5,8 & 9 DWASA কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে ।

নোট: ১ নোটের বিষয়: **Repair-maintenance of HT/LT cable fault with related services under MODS Zone-5,8 & 9 DWASA কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে ।**

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২৫/৭/২৩ ৬:৩৯ অপরাহ্ণ

মডস সার্কেল-২ এর আওতাধীন ৬৫৬ টির অধিক পানির পাম্পের যাবতীয় বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের দায়িত্ব এফ.এম.বিভাগ-২ এর উপর ন্যস্ত রয়েছে। ঢাকা ওয়াসার পাম্প-ষ্টেশনের বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশনগুলো আউটডোর টাইপের হওয়ায় ট্রান্সফরমারগুলো পাম্প কম্পাউন্ডের নিরাপদ স্থানে খোলা জায়গায় স্থাপন করা হয় । শুষ্ক এবং বর্ষা মৌসুমে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানির সংকট থাকায় এ সময় বৃষ্টিপাতের মধ্যেও পাম্প চালু থাকায় অনেক সময় সাব-ষ্টেশনে এইচটি ফল্ট হয়ে পাম্প বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া ওভার হেড বৈদ্যুতিক লাইনে এবং ট্রান্সফরমারের উপর বিভিন্ন জীব-জন্তু পড়ে সাব-ষ্টেশনে এইচটি ফল্ট হয়ে থাকে। যা অত্র বিভাগের মাধ্যমে দ্রুত মেরামত করে পাম্প চালু করা হয়। এফ.এম বিভাগ-২ এর আওতাধীন পাম্প-ষ্টেশনে বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশনগুলির মধ্যে প্রতিদিনই প্রায় একাধিক এইচটি ফল্ট হয়ে থাকে। এইচ.টি ক্যাবল ফল্ট এর ছোটখাট মেরামত কাজগুলি বিভাগীয় লোকবল দ্বারা সম্পাদন করা হয়ে থাকে। কিন্তু যে সকল ফল্টগুলি বড় ধরনের যেমনঃ মাটি কেটে ও পাকা ভেঙ্গে ক্যাবল এর ফল্ট সনাক্তকরণ, বৈদ্যুতিক পোল থেকে ক্যাবল উঠানো- নামানো, স্ট্রেইট থ্রো-জয়েন্ট প্রদান ইত্যাদি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজগুলি সম্পাদন করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় এবং বিভাগীয় জনশক্তির সাধ্যাতিরিক্ত সে সকল কাজগুলি ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পাদন করার ব্যবস্থা নিতে হয়। এইচ.টি ক্যাবল ফল্ট হওয়ার কারণে পাম্প বন্ধের অভিযোগ সমুহ তাৎক্ষণিকভাবে বিভাগীয়ভাবে বিভাগীয় টিম নিয়োজিত করার পরও অতিরিক্ত কাজগুলি ঠিকাদার নিয়োজিত করে দ্রুত সমাধান করতঃ নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ করণের জন্য পাম্প চালুর ব্যবস্থা নিতে হয়। যার কারণে পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ঠিকাদার নিয়োগ করা থাকলেই অত্র বিভাগের এইচ.টি ক্যাবল ফল্ট এর জন্য অভিযোগ সমুহ সমাধান করে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সমুহ সমুন্নত রাখা যাবে। সে লক্ষ্যে ১০(দশ)টি এইচ.টি/এলটি ফল্ট মেরামতের কাজ এবিসি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পাদন করার লক্ষ্যে ওয়াসা ও পিডব্লিউ রেইট সিডিউল এবং পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হ'ল, যাতে টাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে = ৪,৯৫,৮৭০.৫৩৯ (চার লক্ষ পঁচানব্বই হাজার আটশত সত্তর দশমিক পাঁচ তিন নয়) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজটি অত্র বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত কর্ম-পরিকল্পনায় ক্রমিক নং-৪২,পিডব্লিউ-৩৬ এ অন্তর্ভূক্ত করা আছে । **যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।**

সংযুক্তিসমূহ (৫):

১। APP of HT.LT fault.pdf
২। Previous HT.LT fault work picture.pdf
৩। Rate schedule & Pre approved rate HT.LT Fault.pdf
৪। Estimate of HT.LT Fault.pdf
৫। Protibedon of HT.LT Fault.pdf

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২৫/৭/২৩ ৬:৪৪ অপরাহ্ণ

আলোচ্য কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর চতুর্থ অধ্যায় অংশ-২ এর ৬৩ ধারা অনুযায়ী সীমিত দরপত্র LTM (e-GP) পদ্ধতিতে আহবান করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২৫/৭/২৩ ৬:৪৫ অপরাহ্ণ

এমতাবস্থায়,কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে Repair-maintenance of HT/LT cable fault with related services under MODS Zone-5,8 & 9 DWASA কাজে উপস্থাপিত =৪,৯৫,৮৭০.৫৩৯ (চার লক্ষ পঁচানব্বই হাজার আটশত সত্তর দশমিক পাঁচ তিন নয়) মাত্র টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ সীমিত দরপত্র LTM (e-GP) পদ্ধতিতে আহবানের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

২৫/৭/২৩ ৭:২২ অপরাহ্ণ মোঃ শরিফুল ইসলাম উপ-সহকারী প্রকৌশলী এফ এম বিভাগ-২	২৫/৭/২৩ ৮:৪৮ অপরাহ্ণ আব্দুল্লাহ-আস-সাঈদ সহকারী প্রকৌশলী এফ এম বিভাগ-২	২৫/৭/২৩ ৮:৫১ অপরাহ্ণ সুজন চন্দ্র বর্মন নির্বাহী প্রকৌশলী এফ এম বিভাগ-২	২৬/৭/২৩ ৪:২৯ অপরাহ্ণ মোঃ আঃ লতিফ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আর পি ই এন্ড এম সার্কেল