



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা


২৯, কে এম দাস লেন, হাটখোলা, ঢাকা-১২০৩

টেলিফোন : অফিস : ০২২২ ৩৩৮৫ ১৯৪ ০২৪৮০৩১৯৫০, মোবাইলঃ-০১৮১৯ ২২১৪৮০, অভিযোগ কেন্দ্রঃ ০২২২ ৩৩৮৮ ৭০৫

Work Completion Report

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Name of the work | : Repair, Periodical preventive maintenance & cleaning the sub-station including replacement of DOFC/LA, circuit breaker & other ancillary repairing works for various MODS Zone under FM Division-1 on framework basis (Lot-1) |
| 2. Name of the Contractor | : M/S Helal Enterprise |
| 3. Estimated Amount | : 23,60,252.239/- |
| 4. Contract Value | : 22,42,239.627/- |
| 5. Bill Amount | : 22,30,460/-(Round) |
| 6. Work order no & Date | : 46.113.423.00.00.048.2024/16 & Date:08/10/2024 |
| 7. Working Period | : 180 Days |
| 8. Actual Starting Date | : 08/10/2024 |
| 9. Date of Completion | : 15/12/2024 |
| 10. Completion Period | : Within The Work Order. |
| 11. Description of executed works | : As per schedule. |

This work is completed as per specification, direction of Engineer in Charge and within schedule time as per work DWASA/FMD-1/Contract-2024-25/14, Date:08/10/2024 Contact Agreement. Work completion report may be accepted.



২২/১২/২৪

Md. Abul Hossain

Sub-Assistant Engineer

F M Division-1

Dhaka WASA



২২/১২/২৪

Md. Golam Mostafa

Assistant Engineer

F M Division-1

Dhaka WASA


২২/১২/২০২৪

Md. Nawshad Alam

Executive Engineer

F M Division-1

Dhaka WASA


২২/১২/২৪

Md. Abdul Latif

Superintending Engineer

RPE&M Circle

Dhaka WASA

ওয়ার্ড

Office of the Executive Engineer

F.M Division-1, Dhaka WASA

29, K.M Das Lane, Hatkhola, Dhaka-1203.

Subject:- Repair, Periodical preventive maintenance & cleaning the sub-station including replacement of DOFC/LA, circuit breaker & other ancillary repairing works for various MODS Zone under FM Division-1 on framework basis (Lot-1) কাজের আওতায় সম্পাদিত কার্য তালিকাঃ


কার্যাদেশ নংঃ-৪৬.১১৩.৪২৩.০০.০০.০৪৮.২০২৪/১৬

তারিখঃ-০৮/১০/২০২৪ইং

কার্য সমাপ্তির তারিখঃ ১৫/১২/২০২৪ইং

ক্রঃ নং	পাম্প স্টেশনের নাম	মডঃ জোন	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
১	কাজী আব্দুর রউফ রোড	১	(ক) সিসি প্যাড তৈরি করা হয়েছে (খ) ফেসিং পরিবর্তন করা হয়েছে (গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে (ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
২	বিউটি বোডিং	১	(ক) সিসি প্যাড তৈরি করা হয়েছে (খ) ফেসিং পরিবর্তন করা হয়েছে (গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে (ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৩	দক্ষিণ কমলাপুর	১	(ক) ফেসিং পরিবর্তন করা হয়েছে (খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে (গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৪	এ.জি.বি কলোনী	৬	(ক) ফেসিং পরিবর্তন করা হয়েছে (খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তন করা হয়েছে (গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে (ঘ) সার্কিট ব্রেকার পরিবর্তন করা হয়েছে (ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৫	লক্ষী বাজার	১	(ক) ফেসিং পরিবর্তন করা হয়েছে (খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে (গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৬	মাদারটেক জিরানী খাল	৬	(ক) সিসি প্যাড তৈরি করা হয়েছে (খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তন করা হয়েছে (গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে (ঘ) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে (ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৭	শ্যামপুর উজালা ম্যাচ	৭	(ক) সিসি প্যাড তৈরি করা হয়েছে (খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তন করা হয়েছে (গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে (ঘ) সার্কিট ব্রেকার পরিবর্তন করা হয়েছে	








			(ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৮	পাগলা	৭	(ক) সিসি প্যাড তৈরি করা হয়েছে	
			(খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তনন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ফেন্সিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৯	মানিক নগর-৩	১	(ক) কাঠের বোর্ড পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তনন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন হয়েছে	
			(ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
১০	শাহজাহানপুর ষ্টাফ কোয়ার্টার	৬	(ক) ফেন্সিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তন হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
১১	খিলগাঁও-৮	৬	(ক) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
১২	মাদারটেক প্রাইমারী স্কুল	৬	(ক) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফেন্সিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
১৩	প্রতীক হাউজিং	৬	(ক) ফেন্সিং রং করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
১৪	ছনটেক	৭	(ক) ফেন্সিং রং করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
১৫	গেভারিয়া-১	১	(ক) ফেন্সিং রং করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
১৬	উত্তর রায়ের বাগ	৭	(ক) ফেন্সিং রং করা হয়েছে	
			(খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তনন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন হয়েছে	
			(ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
১৭	মাতুয়াইল নিউ টাউন	৭	(ক) ফেন্সিং রং করা হয়েছে	
			(খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তনন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন হয়েছে	
			(ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
১৮	মুগদা মদিনা বাগ	১	(ক) ১ সেট ফেন্সিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তনন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন হয়েছে	
			(ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
১৯	মাদারটেক পুরাতন	৬	(ক) ফেন্সিং রং করা হয়েছে	
			(খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তনন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	









[illegible]

Qw

			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৩৪	মতিঝিল বাংলাদেশ ব্যাংক	৬	(ক) ফেন্সিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৩৫	নয়াটোলা শিশু পার্ক	৬	(ক) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফেন্সিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৩৬	মেরাদিয়া ভুইয়া পাড়া-২	৬	(ক) এক সেট ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন	
			(খ) ফেন্সিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৩৭	গোড়ান-১০	৬	(ক) ১ সেট ফেন্সিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) সার্কিট ব্রেকার পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৩৮	খিলগাও মৌলভির টেক	৬	(ক) সার্কিট ব্রেকার পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফেন্সিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৩৯	সিদ্ধেশ্বরী বয়েজ	৬	(ক) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফেন্সিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৪০	ইস্টার্ন ক্লাব	১	(ক) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফেন্সিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৪১	খিলগাঁও -৭	৬	(ক) ফেন্সিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৪২	কোনাপাড়া শান্তিবাগ	৭	(ক) ফেন্সিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৪৩	ন্যাশনাল হাসপাতাল	১	(ক) ফেন্সিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৪৪	পূর্ব রামপুরা জামতলা	৬	(ক) সিসি প্যাড তৈরি করা হয়েছে	
			(খ) ফেন্সিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৪৫	শ্যামপুর আইল বহর	৭	(ক) ফেন্সিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৪৬	পোস্তগলা রিভার ভিউ	১	(ক) ফেন্সিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	

৪৭	আলমগঞ্জ	১	(ক) কাঠের বোর্ড পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন হয়েছে	
			(ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
			(চ) ফেলিং রং করণ করা হয়েছে	
			(ছ) সার্কিট ব্রেকার পরিবর্তন করা হয়েছে	
৪৮	হক হাউজিং	১	(ক) সিসি প্যাড তৈরি করা হয়েছে	
			(খ) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৪৯	বনশ্রী-৫	৬	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৫০	আরমানিটোলা	২	(ক) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৫১	ওয়াটার ওয়াক্স	২	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৫২	মোহাম্মাদীয়া হাউজিং-৮	৩	(ক) সিসি প্যাড তৈরি করা হয়েছে	
			(খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৫৩	খীন রোড-৪	৩	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৫৪	শ্যামলী বারাবো	৩	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৫৫	পঙ্কু হাসপাতাল	৩	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৫৬	বিজিবি-২	২	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৫৭	হাজারীবাগ বউ বাজার	২	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৫৮	ন্যাম-২	৩	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন হয়েছে	
			(ঙ) সার্কিট ব্রেকার পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(চ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৫৯	বাঁশবাড়ি	৩	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	








			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৬০	বেঙ্গল মিডিয়াম স্কুল	৩	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৬১	চাঁন মিয়া হাউজিং	৩	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৬২	ফার্মগেট ইলিশ	৩	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৬৩	খামার বাড়ি	৩	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৬৪	কাজী নজবুল ইসলাম রোড	৩	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৬৫	ইস্টার্ন হাউজিং	৭	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৬৬	আসাদগেট কোর্টার	৩	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৬৭	সামরিক যাদুঘর	৬	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৬৮	নবোদয় বি ব্লক	৩	(ক) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৬৯	ধানমন্ডি ইদগাহ মাঠ	৩	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৭০	নিরিবিলি হাউজিং	৩	(ক) সিসি প্যাড তৈরি করা হয়েছে	
			(খ) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	

This work is completed as per specification & direction of Engineer-in-charge and within schedule time. Therefore, the Work Completion Report may be accepted.


Md. Abul Hossain

Sub-Assistant Engineer
F M Division-1, Dhaka WASA


22/12/24
Md Golam Mostafa

Assistant Engineer
F M Division-1, Dhaka WASA


22/12/2024
Md. Nawshad Alam

Executive Engineer
F M Division-1, Dhaka WASA