



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা

২৯, কে এম দাস লেন, হাটখোলা, ঢাকা-১২০৩

টেলিফোন ও অফিস : ০২২২ ৩৩৮৫ ১৯৪ ০২৪৮০৩১৯৫০, মোবাইলঃ-০১৮১৯ ২২১৪৮০, অভিযোগ কেন্দ্রঃ ০১৮০০ ০০০৯২৭, ০১৮০০ ০০০৯৩৭


Work Completion Report

1.	Name of the work	:Repair, Periodical preventive maintenance & cleaning the sub-station including replacement of DOFC/LA, circuit breaker & other ancillary repairing works for MODS Zone-6 under FM Division-1
2.	Name of the Contractor	: M/S MA Electrical Engineering
3.	Estimated Amount	: 14,98,118.243/-
4.	Contract Value	: 14,23,212.330/-
5.	Contact Agreement & Date	:DWASA/FMD-1/Contract-2025-26/21, Date:06/10/2025
6.	Work order no & Date	: 46.113.423.00.00.107.2025/14 & Date:06/10/2025
7.	Working Period	: 123 Days
8.	Actual Starting Date	: 06/10/2025
9.	Date of Completion	: 02/12/2025
10.	Completion Period	: Within The Work Order.
11.	Description of executed works	: As per schedule.

Repair, Periodical preventive maintenance & cleaning the sub-station including replacement of DOFC/LA, circuit breaker & other ancillary repairing works has been completed as per specification within schedule time in properly. So the work completion report may be accepted.


২৬/১১/২৫


Md. Abul Hossain
Sub-Assistant Engineer
F M Division-1
Dhaka WASA


২৬/১১/২৫

Md. Golam Mostafa
Assistant Engineer
F M Division-1
Dhaka WASA


২৬/১১/২৫

Md. Nawshad Alam
Executive Engineer
F M Division-1
Dhaka WASA


২৭.১১.২৫

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী



M/S. MA ELECTRICAL ENGINEERING

64, Wrishikesh Das Road, Sutrapur, Dhaka-1204

Email: maelectricalengineering75@gmail.com

Phone No: 01711207620



স্মারক নং: fmd/1

Date: 03/12/2025

Tracking No :2025120319844073708

বরাবর,
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-১
ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়: Repair, Periodical preventive maintenance & cleaning the sub-station including replacement of DOFC/LA, circuit breaker & other ancillary repairing works for MODS Zone-6 under FM Division-1 কাজের সমাপ্তির FIRST AND FINAL বিল পরিশোধ প্রসঙ্গে।

Contract No : DWASA/FMD-1/Contract-2025-26/21
Work Order No : 46.113.423.00.00.107.2025/14

Date : 06/10/2025
Date : 06/10/2025

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Repair, Periodical preventive maintenance & cleaning the sub-station including replacement of DOFC/LA, circuit breaker & other ancillary repairing works for MODS Zone-6 under FM Division-1 কাজটি দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রকৌশলীগণের নির্দেশনা অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে গত 02/12/2025 ইং তারিখে 100% সম্পন্ন করেছি।

এমতাবস্থায়, উক্ত কাজের অনুকূলে পেমেন্ট ইনভয়েজ গ্রহণ করতঃ TK 14,23,212.000/- (Fourteen Lakhs Twenty-Three Thousand Two Hundred Twelve Taka Only) প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

নিবেদক,



03/12/2025 13:53:21 PM

Ashraff Hossain Khan

Proprietor

M/S. MA ELECTRICAL ENGINEERING

ওয়াশা

Office of the Executive Engineer
F.M Division-1, Dhaka WASA
29, K.M Das Lane, Hatkhola, Dhaka-1203.

Subject:-Repair, Periodical preventive maintenance & cleaning the sub-station including replacement of DOFC/LA, circuit breaker & other ancillary repairing works for MODS Zone-6 under FM Division-1 কাজের আওতায় সম্পাদিত কার্য তালিকাঃ

কার্যাদেশ নংঃ-৪৬.১১৩.৪২৩.০০.০০.১০৭.২০২৫/১৪,
কার্য সমাপ্তির তারিখঃ ০২/১২/২০২৫ ইং

তারিখঃ ০৬/১০/২০২৫

ক্রঃ নং	পাম্প স্টেশনের নাম	মডস জোন	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
১	মাদারটেক জিরানী খাল	৬	(ক) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
২	মাদারটেক	৬	(ক) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) এইচটি ক্যাবলের কোন তৈরি করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
৩	মাদারটেক প্রাইমারি	৬	(ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
			(ক) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৪	গোড়ান ভূঁইয়ার বিল	৬	(ক) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) সার্কিট ব্রেকার পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিংসহ মেগার করা হয়েছে	
৫	গোড়ান-১০	৬	(ক) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(খ) এইচটি ক্যাবলের কোন তৈরি করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৬	গোড়ান-১১	৬	(ক) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে।	
			(খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
৭	দক্ষিণগাঁও পশ্চিমপাড়া	৬	(ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
			(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) সার্কিট ব্রেকার পরিবর্তন করা হয়েছে	

			(ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৮	নূরবাগ	৬	(ক) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে।	
			(খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তনন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৯	মেরাদিয়া প্রাইমারি স্কুল	৬	(ক) কাঠের বোর্ড পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন হয়েছে	
			(ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
১০	মেরাদিয়া মধ্যপাড়া	৬	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তন হয়েছে	
			(গ) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
১১	প্রতীক হাউজিং	৬	(ক) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
			(ঙ) এইচটি ক্যাবলের কোন তৈরি করা হয়েছে	
১২	গোড়ান-২	৬	(ক) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) এইচটি ক্যাবলের কোন তৈরি করা হয়েছে	
			(ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
১৩	বনশ্রী-১১	৬	(ক) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
১৪	বনশ্রী কে ব্লক-২	৬	(ক) ফেলিং রং করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) কাঠের বোর্ড পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
১৫	ভূঁইয়াপাড়া-১	৬	(ক) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) সিসি প্যাড তৈরি করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
১৬	বনশ্রী-৬	৬	(ক) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তনন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন হয়েছে	
			(ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
১৭	মৌলভীর টেক	৬	(ক) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তনন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন হয়েছে	
			(ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	







			(খ) ১ সেট ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৩০	বেনজির বাগান	৬	(ক) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৩১	এজিবি কলোনী	৬	(ক) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৩২	পলওয়েল মার্কেট	৬	(ক) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৩৩	মধুবাগ পুরাতন	৬	(ক) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৩৪	মধুবাগ মাদ্রাসা	৬	(ক) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৩৫	হাতিরঝিল-১	৬	(ক) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৩৬	হাতিরঝিল-২	৬	(ক) এক সেট ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(গ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(ঘ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৩৭	মগবাজার বি.টি.সি.এল	৬	(ক) ১ সেট ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) সার্কিট ব্রেকার পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(ঙ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৩৮	পুরাতন পাসপোর্ট অফিস	৬	(ক) সার্কিট ব্রেকার পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৩৯	পিজি হাসপাতাল	৬	(ক) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৪০	ঢাকা মেডিকেল	৬	(ক) ফিউজ ডিস কানেক্টর পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৪১	গোড়ান-৮	৬	(ক) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	








			(গ) সার্কিট ব্রেকার পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৪২	খিলগাঁও-৮	৬	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৪৩	রামপুরা টিভি ভবন	৬	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৪৪	বনশ্রী-৮	৬	(ক) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৪৫	ইস্কাটন গার্ডেন	৬	(ক) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(খ) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৪৬	বনশ্রী-৩	৬	(ক) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) সার্কিট ব্রেকার পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৪৭	বনশ্রী-২	৬	(ক) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(খ) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
			(ঘ) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(ঙ) সার্কিট ব্রেকার পরিবর্তন করা হয়েছে	
৪৮	গোড়ান-৪	৬	(ক) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৪৯	খিলগাঁও-২	৬	(ক) ফেলিং রং করন করা হয়েছে	
			(খ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(গ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	
৫০	রামপুরা জামতলা	৬	(ক) ড্রপ আউট ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে	
			(খ) ফেলিং মেরামত ও রং করা হয়েছে	
			(গ) আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে	
			(ঘ) ট্রান্সফরমারের এইচটি/এলটি বুসিং সার্ভিসিং করা হয়েছে	

This work is completed as per specification & direction of Engineer-in-charge and within schedule time. So the Work Completion Report may be accepted.


Md. Abul Hossain

Sub-Assistant Engineer
F M Division-1, Dhaka WASA


Md Golam Mostafa

Assistant Engineer
F M Division-1, Dhaka WASA


Md. Nawshad Alam

Executive Engineer
F M Division-1, Dhaka WASA