


২ ঢাকা ওয়াসা

১ ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত কর্ম পরিকল্পনা।
২ ক্যালকুলেশন শীট।
৩ প্রাক্কলন।


বিষয়ঃ- Raising, repairing & maintenance of boundary wall at Section-10/A Fulbagan & 10/18 Pump area under MODS Zone-10 Dhaka WASA কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

০১। উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে মডুস জোন-১০ এর আওতাধীন ডিএমএ-১০০৮ এ অবস্থিত মিরপুর সেকশন-১০/এ এবং ১০/১৮ পাম্প কম্পাউন্ডের বাউন্ডারী ওয়ালের ইটের সীমানা প্রাচীর দীর্ঘদিনের পুরাতন এবং নিচু হয়ে রয়েছে। সীমানা প্রাচীর এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ অনেক দিন যাবৎ করা হয়নি। ফলে বিভিন্ন জায়গায় ফেটে গেছে এবং আন্তর খসে পড়েছে। বিভিন্ন অংশে ফেটে গিয়ে সীমানা প্রাচীরটি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া সীমানা প্রাচীর নিচু হওয়ায় সাধারণ লোকজন অনায়াসে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। তাই পাম্প কম্পাউন্ডের চার পাশের সীমানা প্রাচীরটি উঁচু করে নির্মাণ করা এবং রং করা প্রয়োজন। কাজটি করার লক্ষ্যে পিডব্লিউডি-২০২২ এবং ঢাকা ওয়াসার রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনে সর্বমোট টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ট-৪,৯৯,৯১১.১৭১/- (চার লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত এগার দশমিক এক সাত এক) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজটির ব্যয় মডুস জোন-১০ এর ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার "Boundary Wall Maintenance" খাতের সিরিয়াল নং-৮৮ এর প্যাকেজ নং PW-৪৪ হতে নির্বাহের জন্য HOPE কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।


০২। এমতাবস্থায়, Raising, repairing & maintenance of boundary wall at Section-10/A Fulbagan & 10/18 Pump area under MODS Zone-10 Dhaka WASA কাজটি জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদন করার লক্ষ্যে উপস্থাপিত ট- ৪,৯৯,৯১১.১৭১/- (চার লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত এগার দশমিক এক সাত এক) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদন সহ পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর ৬৩(১) বিধি মোতাবেক সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (LTM, e-GP) এর মাধ্যমে সম্পাদনের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে, যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।


মোস্তাফিজ বিল্লাহ আলমগীর
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডুস জোন-১০, ঢাকা ওয়াসা।


Md. Asaduzzaman
Assistant Engineer
MODS Zone-10
Dhaka WASA


১৪/০৮/২৫
মোঃ এরশাদুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডুস জোন-১০, ঢাকা ওয়াসা।


১৪/০৮/২৫
প্রকৌশলী মোঃ শাহ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডুস সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা।

০৩। অনুমোদিত

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম বাহারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা
CE sir