

বিষয় : পরিদর্শন রিপোর্ট।

১	কাজের নাম	Repairing, Maintenance of Water Browser Dhaka Metro-Sha-11-0060 under MODS zone-5, DWASA. (Fy:2023-24).
২	ঠিকাদারের নাম	মেসার্স ভাই ভাই অটোমোবাইল ওয়ার্কস-২।
৩	কার্যাদেশ স্মারক নং-	৪৬.০৫.০০০০.৫০৯.৩১.০৫৪.২৩-৩৪৬, তারিখ: ১০/১২/২০২৩ইং
৪	প্রাক্কলিত মূল্য	২,৮৫,৭১০/- (দুই লক্ষ পঁচাশি হাজার সাতশত দশ) টাকা মাত্র।
৫	চুক্তি মূল্য	২,৭১,৪২৪.৫০ (দুই লক্ষ একাত্তর হাজার চারশত চব্বিশ দশমিক পাঁচ শূণ্য) টাকা মাত্র।
৬	পরিদর্শনের তারিখ	২২-০৪-২০২৪ইং।
৭	সিদ্ধান্ত	Repairing, Maintenance of Water Browser Dhaka Metro-Sha-11-0060 under MODS zone-5, DWASA. (Fy:2023-24). এর প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনে বর্ণিত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রাংশ পরিবর্তন এবং প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ কার্যাদেশের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে। কারিগরী বিবেচনায় কাজটি সঠিক আছে। বিধি মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হল।

Repairing, Maintenance of Water Browser Dhaka Metro-Sha-11-0060 under MODS zone-5, DWASA. (Fy:2023-24). কাজটি ঠিকাদার মেসার্স ভাই ভাই অটোমোবাইল ওয়ার্কস-২ কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে। কাজটি পরিদর্শন করা হয়েছে।

বিভাগীয় মতামত : কার্য সমাপ্তি রিপোর্টটি গ্রহণ করা যেতে পারে। (সংযুক্ত)



২৭/০৪/২০২৪

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২
ঢাকা ওয়াসা।

গাড়ী মেরামত টেকনিক্যাল কমিটি
ঢাকা ওয়াসা।

বিষয় : Repairing, Maintenance of Water Browser Dhaka Metro-Sha-11-0060 under MODS zone-5, DWASA. (Fy:2023-24). কাজ শেষে বিল প্রদান বিষয়ে গাড়ী টেকনিক্যাল কমিটির প্রতিবেদন।

১	কাজের নাম	Repairing, Maintenance of Water Browser Dhaka Metro-Sha-11-0060 under MODS zone-5, DWASA. (Fy:2023-24).
২	নথি নং	৪৬.০৫.০০০০.৫০৯.৩১.০৫৪.২৩
৩	প্রাক্কলিত টাকা	২,৮৫,৭১০/- (দুই লক্ষ পঁচাশি হাজার সাতশত দশ) টাকা মাত্র।
৪	কার্যাদেশ স্মারক নং-	৪৬.০৫.০০০০.৫০৯.৩১.০৫৪.২৩-৩৪৬, তারিখ: ১০/১২/২০২৩ইং
৫	মেরামতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মেসার্স ভাই ভাই অটোমোবাইল ওয়ার্কস-২, ৪২, বসিলা রোড, ঢাকা।
৬	কাজের পদ্ধতি	LTM
৭	সিদ্ধান্ত	Repairing, Maintenance of Water Browser Dhaka Metro-Sha-11-0060 under MODS zone-5, DWASA. (Fy:2023-24). এর প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনে বর্ণিত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রাংশ পরিবর্তন এবং প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ কার্যাদেশের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে। কারিগরী বিবেচনায় কাজটি সঠিক আছে। বিধি মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হল।



২২/০৪/২৪

মোঃ আনিছুর রহমান মন্ডল
পরিবহন কর্মকর্তা
পরিবহন পুল ঢাকা ওয়াসা।
ও

সদস্য সচিব
গাড়ী মেরামত টেকনিক্যাল কমিটি
ঢাকা ওয়াসা।

(শফিকুল ইসলাম)
সহকারী প্রকৌশলী
পিএন্ড ডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগ
ও

সদস্য
গাড়ী মেরামত টেকনিক্যাল কমিটি
ঢাকা ওয়াসা।


২৮/৪/২৪

(সাইদ শাহরিয়ার হোসাইনী)
নির্বাহী প্রকৌশলী
পিএন্ড ডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগ
ও

আহবায়ক
গাড়ী মেরামত টেকনিক্যাল কমিটি
ঢাকা ওয়াসা।