

যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন

কাজের নামঃ Rust cleaning & painting of 7 nos. Treated water inlet outlet pipe, common header pipe, pump motor outer surface & butterfly valve.

সূত্রঃ (১) কার্যাদেশ নং- ৪৬.১১৩.৬৩৫.০০.০০.২০২৫-২৬.২০৯.৬৪৬, তারিখঃ ০৮/০১/২০২৬ ইং
(২) চুক্তি নং – CA- ৪৬.১১৩.৬৩৫.০০.০০.২০২৫-২৬.২০৯.১৯১, তারিখঃ ০১/০১/২০২৬ ইং

ঠিকাদারের নামঃ Nafsi Trade Corporation.

কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখঃ ০৮/০১/২০২৬ ইং ও ২৫/০১/২০২৬ ইং।

কাজের স্থানঃ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার, ফেজ-২, ঢাকা ওয়াসা।

পরিদর্শনের তারিখঃ ২৫/০১/২০২৬ ইং।

ক্রঃ নং	চুক্তি অনুযায়ী কাজের বিবরণ	পরিমাণ
1	Epoxy enamel priming & painting including base, curing & thinner of nos. Treated water inlet outlet pipe, common header pipe, pump motor outer surface, butterfly valve & network pipe line of approve quality and color delivered from authorized local agent of the manufacturer in a sealed container, surface preparation including cleaning, drying, making free from dirt, grease, wax, removing chalked & scaled materisl, fungus (if required must be treated with fungicidal solution) flaking paints, washing the surface with soap water/caustic soda, mending good the surface defects, smoothing the surface by putty, sand papering the surface upto desired finishing, elapsing specified time for drying and recoating with necessary scaffolding all complete and accepted by engineer in charge.	1070 sqm

মন্তব্যঃ সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান Nafsi Trade Corporation চুক্তি অনুযায়ী বর্ণিত কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন।

ঠিকাদারের স্বাক্ষরঃ

যৌথ পরিদর্শনকারীর স্বাক্ষরঃ

এইচ এম নূর হক অপু

সিএমএমএস কো-অরডিনেটর

সাপাশো, ফেজ-২ (ও এন্ড এম) বিভাগ,
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ রাকিব হোসেন প্রধান

সহকারী প্রকৌশলী

সাপাশো, ফেজ-২ (ও এন্ড এম) বিভাগ,
ঢাকা ওয়াসা।

সুজন চন্দ্র বর্মণ

নির্বাহী প্রকৌশলী

সাপাশো, ফেজ-২ (ও এন্ড এম) বিভাগ,
ঢাকা ওয়াসা।

মির্জা গোলাম কিবরিয়া

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

পাওপশো সার্কেল,
ঢাকা ওয়াসা।