

পরিদর্শন রিপোর্ট।


Name of Work: Repairing,Denting,painting & other related works for various branded Gen-set chassis & Engine of different pump stations of MODS zone-1,2,3,6 and 7 or any other site under Generator division,DWASA


Name of Contractor: MM Engineering Enterprise


Contract No- DWASA/Generator Division/Contract-2023-24/28 Date: 23/5/2024

পরিদর্শন রিপোর্ট

ক্রমিক নং	জেনারেটর এর অবস্থান	ব্র্যান্ড	একক	সংখ্যা	মন্তব্য
০১	সেগুনবাগিচা অফিস কম্পাউন্ড	ডয়েজ	প্রতিটি	২	পরিদর্শন করে সন্তোষজনক পাওয়া গেছে।
০২	জেনারেটর বিভাগ, মিরপুর অফিস কম্পাউন্ড	ডয়েজ	প্রতিটি	৪	পরিদর্শন করে সন্তোষজনক পাওয়া গেছে।
০৩	লালমাটিয়া অফিস কম্পাউন্ড	ডয়েজ	প্রতিটি	২	পরিদর্শন করে সন্তোষজনক পাওয়া গেছে।


23/6/24
সুজন নাথ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা


23/6/24
মোঃ আনিসুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।


23/6/24
ক.রিনা
সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।