


পরিদর্শন রিপোর্ট।

Name of Work: Repairing of Shed & Base of Generators of water pump of MODS Zone-4,5,8,9 and 10 or any other site under Generator Division, Dhaka WASA.


Name of Contractor: N. Islam and Co

Contract No- DWASA/Generator Division/Contract-2023-24/23 Date: 19/3/2024

| ক্রমিক<br>নং | পাম্প স্টেশন সমূহের নাম         | মন্তব্য                             |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| ০১           | বাগবাড়ী পানির পাম্প            | পরিদর্শন করে সন্তোষজনক পাওয়া গেছে। |
| ০২           | বুড়িভাঁবি কবরস্থান পানির পাম্প | পরিদর্শন করে সন্তোষজনক পাওয়া গেছে। |
| ০৩           | তেজকুণীপাড়া পানির পাম্প        | পরিদর্শন করে সন্তোষজনক পাওয়া গেছে। |
| ০৪           | আফতাবনগর পানির পাম্প            | পরিদর্শন করে সন্তোষজনক পাওয়া গেছে। |
| ০৫           | তানভাতার পানির পাম্প            | পরিদর্শন করে সন্তোষজনক পাওয়া গেছে। |
| ০৬           | মাতুয়াইল-৩ পানির পাম্প         | পরিদর্শন করে সন্তোষজনক পাওয়া গেছে। |
| ০৭           | মাড়া-৪ পানির পাম্প             | পরিদর্শন করে সন্তোষজনক পাওয়া গেছে। |
| ০৮           | মানিকনগর-৪ পানির পাম্প          | পরিদর্শন করে সন্তোষজনক পাওয়া গেছে। |
| ০৯           | পশ্চিম ধোলাইপাড়-১ পানির পাম্প  | পরিদর্শন করে সন্তোষজনক পাওয়া গেছে। |
| ১০           | মধুবাগ মাদ্রাসা পানির পাম্প     | পরিদর্শন করে সন্তোষজনক পাওয়া গেছে। |

  
20/6/24  
সুজন সাখা  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

  
20/6/24  
মোঃ আনিসুল ইসলাম  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

  
২০/৬/২৪  
রুবিনা সুলতানা  
সহকারী প্রকৌশলী  
জেনারেটর বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।