

যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

কাজের নাম : Cleaning & Removing of Hyacinth, Grass, Garbage from Pump House Compounds of Different area (where & When Required) Under MODS Zone- 2 Dhaka WASA.

কার্যাদেশ নং : ৪৬.১১৩.৪০৫.০০.০০.০৪২.২০২৪-২৫- ৩৩, তারিখঃ ২২/০৫/২০২৫ ইং।

চুক্তি নং : ৪৬.১১৩.৪০৫.০০.০০.০৪২.২০২৪-৪৭, তারিখঃ ২২/০৫/২০২৫ ইং।

ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম : 52' International,

কাজের স্থান : 40 Nos Pump House Compounds (সংযুক্ত তালিকা)


পরিদর্শনের তারিখ : ০৪/০৬/২০২৫ ইং।

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক কাজটি পরিদর্শন করা হ'ল। কাজটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।


যৌথ পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণের পদবীসহ স্বাক্ষরঃ-



মোঃ হাফিজুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডুস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা।



সোনিয়া আক্তার
সহকারী প্রকৌশলী
মডুস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা।



মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডুস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা।