

যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

কাজের নাম : Repairing & maintenance work of different dia water line leakage/ burst/ contamination at different areas (When & Where Required) under MODS Zone-2, Dhaka WASA (Group-1)

কার্যাদেশ নং : ৪৬.১১৩.৪০৫.০০.০০.০৩৮.২০২৪-২৫.৩৫ তারিখঃ ১৬/০৬/২০২৫ ইং।

চুক্তি নং : ৪৬.১১৩.৪০৫.০০.০০.০৩৮.২০২৪-৫৩, তারিখঃ ১৬/০৬/২০২৫ ইং।

ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম : M/S. S.L Construction

কাজের স্থান : MODS Zone-2 area.

পরিদর্শনের তারিখ : ২৯/০৬/২০২৫ ইং।

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক কাজটি পরিদর্শন করা হ'ল। কাজটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।


যৌথ পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণের পদবীসহ স্বাক্ষরঃ-


২৯/০৬/২৫

মোঃ হাফিজুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা।


২৯.০৬.২০২৫

সোনিয়া আক্তার
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা।


২৯/৬/২০২৫

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা।