

ঢাকা ওয়াসা
যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।

কাজের নাম : Repairing & maintenance works of delivery line, washout line, gate valve, non-return valve, bulk water of different pumps under MODS Zone-10 Dhaka WASA.Zone-10.

কার্যাদেশ নং : ৪৬.০৫.০০০০.৪১৫.২৬.৩০৬.২৩.WO-০৬/১; তারিখঃ ২৮/০৭/২০২৪ ইং।

সরবরাহকারীর নাম : M/s. Dhaka Enterprise-2.

ব্যবহারকারী বিভাগের নাম : মডস জোন-১০, ঢাকা ওয়াসা।


সরবরাহের স্থান : বিভাগীয় ভান্ডার, মডস জোন-১০, ঢাকা ওয়াসা। সরবরাহের তারিখ : ০৩/০৯/২০২৪ ইং।

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে প্রদেয় মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে বাতিলকৃত মালামালের পরিমাণ
১	200 mm dia flange type Gate Valve	৩ টি	৩ টি	৩ টি	নাই
২	150 mm dia flange type Gate Valve	৩৩ টি	৩৩ টি	৩৩ টি	নাই
৩	200 mm dia Non-return Valve	৩ টি	৩ টি	৩ টি	নাই
৪	200 x 150 x 200 M.S (with flange) Tee	৪ টি	৪ টি	৪ টি	নাই
৫	200 mm dia C.I. Dresser coupling	৫ টি	৫ টি	৫ টি	নাই
৬	150 mm dia C.I. Dresser coupling	৫ টি	৫ টি	৫ টি	নাই
৭	20 mm dia M.S Anchor nut Bolt	১০০ টি	১০০ টি	১০০ টি	নাই
৮	75 x 20 mm dia Nut Bolts	১০০ টি	১০০ টি	১০০ টি	নাই
৯	200 mm dia (short piece) (6 mm wall thickness) M.S. pipe	১০ টি	১০ টি	১০ টি	নাই
১০	350-200 x 5 mm thick rubber gasket	৫০ টি	৫০ টি	৫০ টি	নাই
১১	350-150 x 5 mm thick rubber gasket	৫০ টি	৫০ টি	৫০ টি	নাই


যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব (ফিজিক্যাল)

পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ


পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামাল পরিদর্শন ও পারফরমেন্স টেস্ট করা হল এবং তার পারফরমেন্স রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়া গেল। সরবরাহকৃত মালামাল সঠিক পাওয়ায় সমুদয় মালামাল গ্রহণ করা যেতে পারে।


০৫/০৯/২৪

(শামছুন নাহার)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০, ঢাকা ওয়াসা।


০৫/০৯/২৪

(নূর মোহাম্মদ জিয়াউল হক)
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০, ঢাকা ওয়াসা।


০৫/০৯/২৪

(সুজন চন্দ্র বর্মেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০, ঢাকা ওয়াসা।