

যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

তারিখঃ- ২৪/০৮/২০২৬ইং

ক্রয়াদেশ নং :- ৪৬,১১৩,৪০৫,০০,০০,২০২৬-২৭.১৪১,

কাজের নাম :- Repairing & maintenance work of 160mm and 110mm dia water line leakage under MODS Zone-2, Dhaka WASA.


ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম :- J & J Corporation.

কাজের স্থান :- মডস জোন-২


পরিদর্শনের তারিখ :- ৩০/০৮/২০২৬ইং

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক কাজটি পরিদর্শন করা হ'ল। কাজটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজটি সঠিক পাওয়ায় পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত হ'ল।

যৌথ পরিদর্শন কমিটির কর্মকর্তাগণের পদবীসহ স্বাক্ষরঃ-


৩০/০৮/২৬
মোঃ ওমর ফারুক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস
মডস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা


৩০/০৮/২৬
Sardar Jaemul Hossain
Assistant Engineer
MODS Zone-2, Dhaka WASA


৩০/০৮/২০২৬
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা।