

যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

ক্রয়াদেশ নং :- ৪৬.১১৩.৪০৫.০০.০০.২০২৬-২৭.১৪২,

তারিখ:- ২৪/০৮/২০২৬ইং

কাজের নাম :- Rising, Repairing Manhole cover and maintenance of Sewer Chamber on the different road area under MODS Zone-2, Dhaka WASA.

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম :- Zaman Traders.

কাজের স্থান :- মডস জোন-২


পরিদর্শনের তারিখ :- ২৮/০৮/২০২৬ইং

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক কাজটি পরিদর্শন করা হ'ল। কাজটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজটি সঠিক পাওয়ায় পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত হ'ল।

যৌথ পরিদর্শন কমিটির কর্মকর্তাগণের পদবীসহ স্বাক্ষর:-


২৮/০৮/২৬
মোঃ ওমর ফারুক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়টার ওয়ার্কস
মডস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা


২৮/০৮/২৬
Sardar Jaeemul Hossain
Assistant Engineer
MODS Zone-2, Dhaka WASA


২৪/৮/২০২৬
মাহাম্মদ নজরুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা