

যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

ক্রয়াদেশ নং :- ৪৬.১১৩.৪০৫.০০.০০.২০২৬-২৭.৮৮,

তারিখ:- ০৩/০৮/২০২৬ইং

কাজের নাম :- Repairing & maintenance work of different dia water line leakage under MODS
Zone-2, Dhaka WASA.

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম :- Nadiya Enterprise.

কাজের স্থান :- মডুস জোন-২

পরিদর্শনের তারিখ :- ০৯/০৮/২০২৬ইং


যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক কাজটি পরিদর্শন করা হ'ল। কাজটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজটি সঠিক পাওয়ায় পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত হ'ল।

যৌথ পরিদর্শন কমিটির কর্মকর্তাগণের পদবীসহ স্বাক্ষর:-


০৯/০৮/২৬

মোঃ ওমর ফারুক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস
মডুস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা


০৯/০৮/২৬
Sardar Jaemul Hossain
Assistant Engineer
MODS Zone-2, Dhaka WASA


০৯/০৮/২০২৬
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডুস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা।