



যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন

কাজের নাম	: Repair & maintenance of outfall electric sub-station room.
ঠিকাদারের নাম	: মেসার্স আওলাদ এন্ড কোং।
কার্যাদেশ	: ৪৬.১১৩.৪৩৩.০০.০০.২০২৫-২৬.৫৬-৯১, তারিখ : ০৩/১১/২০২৫ইং।
কার্য সম্পাদনের তারিখ	: ০১/১২/২০২৫
পরিদর্শনের তারিখ	: ০২/১২/২০২৫ইং তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
পরিদর্শনের স্থান	: পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ।


পরিদর্শনে দেখা যায় ঠিকাদার কাজটি গত ০৩/১১/২০২৫ইং তারিখ হতে ০১/১২/২০২৫ইং তারিখ পর্যন্ত দক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত করে সিডিউল ও চুক্তি মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন। পরিদর্শনে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।


ঠিকাদারের স্বাক্ষরঃ-
মেসার্স আওলাদ এন্ড
কোং।


(মোঃ মামুনুর রহমান)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


(মোঃ সাইফুল ইসলাম)
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


(সৈয়দ শিহাবুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


(মির্জা গোলাম কিবরিয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।