


যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন


কাজের নাম	: Supply of gearbox with related services for discharge chamber inlet & outlet gate of outfall pumping station.
ঠিকাদারের নাম	: মেসার্স মালিহা মাল্টি ট্রেড।
কার্যাদেশ নং	: ৪৬.১১৩.৪৩৩.০০.০০.২০২৫-২৬.২৫৮-১৭৮, তারিখ : ০১/০৯/২০২৬ইং।
মালামাল সরবরাহের তারিখ	: ০৯/০৯/২০২৬
পরিদর্শনের তারিখ	: ১০/০৯/২০২৬ইং তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১২.৩০ ঘটিকা।
পরিদর্শনের স্থান	: পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগীয় স্টোর।

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	সিডিউলে উল্লেখিত মালামালের পরিমাণ	জমাকৃত মালামালের পরিমাণ	গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ
০১.	Gearbox set for discharge chamber inlet & outlet gate and pump suction inlet gate of outfall pumping station.	4.000 Nos	4.000 Nos	4.000 Nos

যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব (ফিজিক্যাল) পরিদর্শন রিপোর্ট :- যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামাল পরিদর্শন করা হল এবং তা স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক পাওয়া গেল। সরবরাহকৃত মালামাল সঠিক পাওয়ায় পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হল।


২০/০৯/২৬

(মোঃ মাসুম রহমান)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


২০/০৯/২৬


(মোঃ হাসিবুল হাসান)
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


২০/০৯/২৬

(সৈয়দ শিহাবুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


২০/০৯/২৬

(মোঃ হাসিনুর রহমান)
ডেপুটি মেইনটেনেন্স ম্যানেজার
সাপাশো ফেজ-২ (ও এন্ড এম)
ঢাকা ওয়াসা।


২০/০৯/২০২৬

(মির্জা গোলাম কিবরিয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।