

যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

ক্রয়াদেশ নং :- ৪৬.১১৩.৪০৫.০০.০০.২০২৩-২৪.৩৬,

তারিখ:- ২৯/০২/২০২৪ইং

কাজের নাম :- Repairing & maintenance of Hazaribagh sewer pump station under MODS Zone-02, Dhaka WASA.


ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম :- M/S Kapasia Engineering CO.


কাজের স্থান :- মডস জোন-২ এর আওতাধীন হাজারীবাগ পয়ঃপাম্প কম্পাউন্ড।


পরিদর্শনের তারিখ :- ২৭/০৩/২০২৪ইং

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক কাজটি পরিদর্শন করা হ'ল। কাজটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজটি সঠিক পাওয়ায় পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত হ'ল।

যৌথ পরিদর্শন কমিটির কর্মকর্তাগণের পদবীসহ স্বাক্ষর:-


২৭/০৩/২৪
মোঃ ওমর ফারুক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা।


27.03.2024


২৩/৩/২৪
(মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা।