

যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

ক্রয়াদেশ নং :- ৪৬.১১৩.৪০৫.০০.০০.২০২৫-২৬.৪৫৬,

তারিখ:- ১১/১২/২০২৫ইং

কাজের নাম :- Rising & Repairing Manhole cover and maintenance of Sewer Chamber on the different road area under MODS Zone-2, Dhaka WASA


ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম :- M/S. Zaman Traders.

কাজের স্থান :- মডুস জোন-২


পরিদর্শনের তারিখ :- ১৫/১২/২০২৫ইং

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক কাজটি পরিদর্শন করা হ'ল। কাজটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজটি সঠিক পাওয়ায় পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত হ'ল।

যৌথ পরিদর্শন কমিটির কর্মকর্তাগণের পদবীসহ স্বাক্ষরঃ-


১৫/১২/২৫
মোঃ ওমর ফারুক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস
মডুস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা


15/12/2025
Sardar Jaemul Hossain
Assistant Engineer
MODS Zone-2, Dhaka WASA


15/12/2025
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডুস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা।