

যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

ক্রয়াদেশ নং :- ৪৬.১১৩.৪০৫.০০.০০.২০২৫-২৬.৪৮৩,

তারিখ:- ২২/১২/২০২৫ইং

কাজের নাম :- Rising & Repairing Manhole cover and maintenance of Sewer Chamber on the different road area under MODS Zone-2, Dhaka WASA

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম :- J & J Corporation.


কাজের স্থান :- মডস জোন-২


পরিদর্শনের তারিখ :- ২৮/১২/২০২৫ইং

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক কাজটি পরিদর্শন করা হ'ল। কাজটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজটি সঠিক পাওয়ায় পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত হ'ল।

যৌথ পরিদর্শন কমিটির কর্মকর্তাগণের পদবীসহ স্বাক্ষর:-


২৮/১২/২৫
মোঃ ওমর ফারুক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস
মডস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা


২৮/১২/২০২৫
Sardar Jaemul Hossain
Assistant Engineer
MODS Zone-2, Dhaka WASA


২৮/১২/২০২৫
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা।